

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/171212379311/>

ID: 171212379311

Datum: 24.10.2006

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schwäbisch Gmünd, Stadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

1. Bauphase: Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden

(1502 - 1503)

diese um 1502/03 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Anfang des 16. Jhs. datiert.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Untersuchung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

keine Angaben

Lagedetail:

keine Angaben

Bauwerkstyp:

keine Angaben

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Dreigeschossiges verputztes Fachwerkgiebelhaus. Das Gebäude ist unterkellert.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

Ostfassade: Profilierte Holzgewände
1. Obergeschoß: Treppe mit Traillengelände des späten 19. Jh.,
Zimmer an der Ostseite mit Stuckleisten

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Mischbau
 - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Gewölbe
 - Tonnengewölbe
- Detail (Ausstattung)
 - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:

Ostfassade: Die vier Obergeschoß-Fenster jeweils gedoppelt.
Keller: Unter dem Ostteil große stichbogige Ziegeltonne, unter dem Westteil kleine Tonne quergestellt, dazwischen rundbogiges Steingewände, in nördlicher Stirnmauer quadratische Nische
Erdgeschoß: Schmäler Öhrn entlang der Nordseite tonnengewölbt, Westmauer massiv bis zum 1. Obergeschoß, ebenso Nordmauer, Südmauer Quaderreste.
1. Dachgeschoß: Ausgebaut, jedoch gleiche Konstruktion wie 2. Dachgeschoß.