

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/171320089047/>

ID: 171320089047

Datum: 24.02.2009

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kalter Markt
<b>Hausnummer:</b>	33
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
ALK 2009 (Vorlage LV-BW und LAD)

**Abbildungsnachweis:**  
— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY

**Bildbeschreibung:**  
Photogrammetrische Aufnahme  
Ansicht Nordost, 1982

**Abbildungsnachweis:**  
— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY



### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Fachwerkhaus stammt wohl aus dem frühen 15. Jh. 1887 bzw. 1896 fanden Umbauten im Erdgeschoss sowie ein Ausbau des Dachgeschosses statt. 1983 wurde das Gebäude abgebrochen.

**1. Bauphase:** Kern des Gebäudes datiert in das frühe 15. Jh.  
(1400 - 1430)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**2. Bauphase:** Umbauten des Erdgeschosses und Ausbau der Dachgeschosse.  
(1887)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Bauphase:** Umbauten des Erdgeschosses und Ausbau der Dachgeschosse.  
(1896)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**4. Bauphase:** Gebäude abgebrochen  
(1983)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Photogrammetrische Aufnahmen (insg. 2)

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Der Kalte Markt bildet mit seiner südlichen Verlängerung den ehemaligen Entengraben, ein Teil des Stadtgrabens der städtischen Befestigungsanlage aus dem 13. Jhdt. In den letzten 150 Jahren veränderten Neubebauungen stark, die vormals als Markt benutzte Straße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Es handelt sich um ein zweigeschossiges verputztes Fachwerkgiebelhaus.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Das Haus wurde 1983 abgebrochen.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— <i>keine Angaben</i>