Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/172868959616/

ID: 172868959616 **Datum:** 08.01.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rietgasse
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude besitzt im Sturz der Eingangstür eine inschriftliche Datierung in das Jahr 1849, welche sich auf die Erneuerung der Fassade mit den scharf geschnittenen Gewänden der Rechteckfenster bezieht.
Die unregelmäßige Achsenverteilung deutet auf eine ältere Baustruktur im Inneren hin.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme und Restaurierungskonzept

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Bürgerhaus ist fluchtend eingebunden in die traufständige Bebauung der Rietgasse auf deren Westseite. Das Gebäude ist Teil der nordwestlichen Bebauung des Altstadtkerns von Villingen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger traufständiger Satteldachbau mit außermittiger Aufzugsgaube.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*