

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/177619754911/>

ID: 177619754911

Datum: 16.02.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietstraße
Hausnummer:	24
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0599° nördliche Breite, 8,4573° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wohn- und Geschäftshaus mit Hinterhaus

Das Haus stammt in seinem Kern vermutlich bereits aus dem 13. Jahrhundert. 1457 wird es im Zusammenhang mit der Bruderschaft der Antoniter-Eremiten genannt, die bereits in diesem Gründungsjahr

ihre Ordens sich hier in Villingen ansässig machten und sich der Krankenpflege, vor allem von Epidemiekranke widmeten.

Der Dachstuhl um 1700 abgezimmert. (a)

Hinterhaus (Rathausgasse 3) aus dem 18. Jh.

1. Bauphase: Erwähnung des schon stehenden Gebäudes.
(1457)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

2. Bauphase: Dachstuhl abgezimmert. (a)
(1700)

Betroffene Gebäudeteile: keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, fluchtend eingebunden in die traufständige Bebauung der Rietstraße auf deren Nordseite.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Wohn- und Geschäftshaus mit Hinterhaus. Vorderhaus (Rietstraße 24) dreigeschossiger Massivbau mit Satteldach, im Erdgeschoß befindet sich ein moderner Ladeneinbau. Hinterhaus (Rathausgasse 3) dreigeschossiger freistehender Satteldachbau mit Aufzugsgaube.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*