St. Jodok

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/178332519118/

(i) Objektdaten

Straße: Eisenbahnstraße

Hausnummer: 20

Postleitzahl: 88212

Stadt-Teilort: Ravensburg

Regierungsbezirk: Tübingen

Kreis: Ravensburg (Landkreis)

Gemeinde: Ravensburg

Wohnplatz: Ravensburg

Wohnplatzschlüssel: 8436064109

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht der Pfarrkirche St. Jodok von NW (1974)

Abbildungsnachweis:

Bildindex Foto Marburg; LDA Tübingen 17988, Aufnahme Bock, Oberopfingen

Bildbeschreibung:

Blick zum Chor

Abbildungsnachweis: Bildindex Foto Marburg

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

St. Jodok



Objektbeziehungen

keine

m Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ende des 14. Jahrhunderts errichte man St. Jodok im Auftrag des Klosters Weißenau und des städtischen Rats als zweite Pfarrkirche Ravensburgs; ihr Einzugskreis betraf seinerzeit die Unterstadt. Die Kirche war bis zur Säkularisierung im Jahr 1802 dem Kloster Weißenau inkorporiert.

Bei einer jüngeren Untersuchung (B. Lohrum) zeigte die Begehung des Kirchendachwerks, dass dort keine ältere Holzsubstanz vorhanden ist. Dagegen scheinen im Glockenturm noch die alten Eichenbalken verbaut zu sein. Die dendrochronologische Datierung ausgewählter Dachhözler ergab eine Fällzeit in den Jahren 1377/78. (d)

1. Bauphase: Älteste Fällzeit der Dachwerkshölzer. (d) (1376 - 1378)

Betroffene Gebäudeteile: • Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp: • Sakralbauten

Kirche, allgemein

2. Bauphase: Sanierung. (a) (1953)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Letzte große Sanierung (a), darunter: (2010) Einbau einer Altarinsel; die teilweise E

Einbau einer Altarinsel; die teilweise Entfernung fester Bänke, die durch mobile ersetzt wurden; Änderungen an der Anordnung von Figuren und Bildern.

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

St. Jodok

Betroffene Gebäudeteile:

Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Pfarrkirche befindet sich im Kern der Ravensburger Altstadt.

Lagedetail: Siedlung

Stadt

 Sakralbauten Bauwerkstyp:

· Kirche, allgemein

Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreischiffige Pfeilerbasilika mit erhöhtem Mittelschiff und lang

gestrecktem Chor gen Osten.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: Dachform

Pultdach

Satteldach

Konstruktion/Material: keine Angaben