Bahnhof

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/179837208020/

ID: 179837208020 **Datum:** 12.08.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Franz-Xaver-Heilig-Straße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9241° nördliche Breite, 9,2506° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Bahnhof wurde 1926 erbaut. (a)

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes

(1926)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Transport und Verkehr • Bahnhof

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Bahnhofsgebäude steht traufseitig an der Südseite der Franz-Xaver-Heilig-Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Transport und Verkehr • Bahnhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bahnhofsgebäude, bestehend aus Empfangsgebäude und Güterschuppen. Das Empfangsgebäude zeigt sich als eingeschossiger Massivbau mit sechs Achsen und einem Walmdach. Ein leicht nach Norden hervorstehender Mittelrisalit mit rundbogigem Eingangsportal unter Uhrzifferblatt, Eckquaderungen und Fenstergewänden mit Schlusssteinen im barockem Stil.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Eingeschossig
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Walmdach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*