

# Scheune

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/180830658513/>

ID: 180830658513

Datum: 04.05.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Vorstadt
<b>Hausnummer:</b>	30
<b>Postleitzahl:</b>	74354
<b>Stadt-Teilort:</b>	Besigheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ludwigsburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatz:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8118007001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	305A
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,0010° nördliche Breite, 9,1388° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos



### Bildbeschreibung:

Ansicht von Westen

### Abbildungsnachweis:

Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart

## Objektbeziehungen

### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Vorstadt

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

— keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Fachwerkscheune, mit massivem Untergeschoss aus Quadersteinen, dort auf der Giebelseite Toreinfahrt, Satteldach, 1866 neu erbaut. (a)

**1. Bauphase:**  
(1866) Der Weingärtner jung Jacob Friedrich Joos, Georg Friedrichs Sohn, lässt neu errichten und katastrieren: "Nr. 305A Eine zweistöckige Scheuer (76 qm), der untere Stock von Stein, mit gewölbtem Keller, in der Vorstadt, neben Maurer Dieter und dem Weg". Dazu gehört: "Hofraum westlich (35 qm), Traufrecht südlich (8 qm), Traufrecht nördlich (3 qm)". (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

 **Besitzer:in**

**1. Besitzer:in:**  
(1866 - 1877) Joos, Jacob Friedrich

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Sohn des Georg Friedrich Joos

Beschreibung: Neubau Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:** • Weingärtner

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**2. Besitzer:in:**  
(1877) Joos, Witwe

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Jacob Friedrich Joos

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:** — keiner

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Besitzer:in:**  
(1877) Joos, Christian

Bemerkung Besitz: erhält 1/4 von der Mutter  
Bemerkung Familie: Sohn des Jacob Friedrich Joos  
Beschreibung: Scheuer  
**Beruf / Amt / Titel:** — *keiner*  
**Betroffene Gebäudeteile:** — *keine*

**4. Besitzer:in:** Joos, Paul  
(1877)  
Bemerkung Besitz: erhält 1/4 von der Mutter  
Bemerkung Familie: Sohn des Jacob Friedrich Joos  
Beschreibung: Scheuer  
**Beruf / Amt / Titel:** — *keiner*  
**Betroffene Gebäudeteile:** — *keine*

**5. Besitzer:in:** Joos, August  
(1877)  
Bemerkung Besitz: erhält 1/4 von der Mutter  
Bemerkung Familie: Sohn des Jacob Friedrich Joos  
Beschreibung: Scheuer  
**Beruf / Amt / Titel:** — *keiner*  
**Betroffene Gebäudeteile:** — *keine*

**6. Besitzer:in:** Joos, Friederike  
(1877)  
Bemerkung Besitz: erhält 1/4 von der Mutter  
Bemerkung Familie: Tochter des Jacob Friedrich Joos; Ehefrau des David Joos  
Beschreibung: Scheuer  
**Beruf / Amt / Titel:** — *keiner*  
**Betroffene Gebäudeteile:** — *keine*

**7. Besitzer:in:** Geist, Jacob Friedrich  
(1877)  
Bemerkung Besitz: kauft 1/4 von Friederike Joos  
Bemerkung Familie:  
Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**  *keiner*

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

### Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Bereich westliche Vorstadt.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Fachwerkscheune, mit massivem Untergeschoss aus Quadersteinen, dort auf der Giebelseite Toreinfahrt, Satteldach, 1866 neu erbaut.

Die traufständige Scheune ist ein weitgehend original überliefertes Zeugnis und gehört zu den jüngeren traufständigen Gebäuden in der Vorstadt. Es hat exemplarische Bedeutung als Beispiel für die bauliche Erneuerung der Gasse im 19. Jahrhundert. (a)

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Verwendete Materialien
  - Holz
  - Stein
- Dachform
  - Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
  - Quader
- Holzgerüstbau
  - allgemein
  - Unterbaugerüst, mehrstöckig

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*