

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/181378118319/>

ID: 181378118319

Datum: 18.02.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Färberstraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	 keine
Historischer Straßenname:	 keiner
Historische Gebäudenummer:	 keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:

Grundriss EG

Abbildungsnachweis:

Lohrum




Bildbeschreibung:

Grundriss 3. OG

Abbildungsnachweis:

Lohrum



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Massivbau, verp. 1744 (EV), Umgestaltung Anfang 19.Jh.

1. Bauphase: (1309) Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung I Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: (1326) Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung II Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1339 - 1340) Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung III Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: (1374) Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung IV Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Bauphase: (1428 - 1431) Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung V Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

