

Wohnhaus, Gerberstrasse 57

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/182737492017/>

ID: 182737492017

Datum: 18.01.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	57
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:


OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:

OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das inzwischen abgebrochene Gebäude Gerberstrasse 53 datiert in die 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts und ersetzt einen Fachwerkbau aus der Zeit um 1169 (d).

1. Bauphase:
(1200 - 1250) An den Massivbau wurden um das Jahr 1339 (d) die beiden eigenständig genutzten Bauten Nr. 55 und Nr. 57 angebaut.

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1988) Vor dem Abbruch im Jahre 1988 konnten wesentliche Aussagen zur ursprünglichen Bau- und Nutzungsstruktur gewonnen werden.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: in Zentrumsnähe

Lagedetail: Siedlung

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Stadt• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	dreigeschossiger Massivbau
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	■ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	<p>Von dem dreigeschossigen Gebäude Nr. 57 hatten sich aus der Erbauungszeit nur Reste des ehemaligen Satteldaches und das Gebälk über dem 2. Obergeschoss erhalten. Die ältesten im Unterbau erhaltenen Holzbauteile stammen aus den Jahren 1397/98 (d) und fixieren im 1. Obergeschoss die straßenseitige Stube und das benachbarte Treppenhaus. Innerhalb der verbleibenden Grundrissfläche waren die Küche und ein großer Vorraum angelegt. Bemerkenswert ist die straßenseitige Auflagerflucht der Stubenbalken. Sie zeigt noch die alten Gebäudeausrichtungen. Wie aus der aufgenommenen Auflagersituation ersichtlich ist, wurde sie erst nachträglich in die heute gradlinig verlaufende Gassenflucht eingebunden. Im Gegensatz zu Gebäude Nr. 55 waren im 2. Obergeschoss mehrere Kammern abgetrennt. Ihre genaue Ausdehnung war jedoch nicht mehr nachvollziehbar.</p>
Bestand/Ausstattung:	■ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	■ <i>keine Angaben</i>
Konstruktion/Material:	■ <i>keine Angaben</i>