Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/182905460920/

ID: 182905460920 **Datum:** 24.11.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Tägermoosstraße
Hausnummer:	31
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1925)

Das Mietshaus wurde in geschlossener Bebauung um 1925 errichtet.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

- Untergeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Wohnhaus befindet sich im südöstlichen Bereich des Konstanzer Stadtteils Paradies; die Trägermoosstraße zieht sich in Fortsetzung des Alten Graben in östliche Richtung bis hin zur Oberen Laube, welche die vertikale Altstadtbegrenzung bildet.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Viergeschossiges, fünf Achsen breites Mietshaus mit Mansarddach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Die Erdgeschosszone wird als Sockelgeschoß charakterisiert und mittels eines Profils von den Obergeschossen getrennt; in den Obergeschossen wechseln die durch die glatte Putzstruktur, Rahmung und Dekoration zusammengefaßten Fensterachsen mit vertikalen rauhen Putzflächen. Ungewöhnlich und qualitätsvoll ist der Baudekor in Art-Deco-Formen.

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*