Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/184359205520/

ID: 184359205520 **Datum:** 19.03.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Auf dem Graben
Hausnummer:	12
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ostansicht des Kernbaus

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen

Bildbeschreibung:
Dachwerk über dem Kernbau

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zurückgesetzt von der heutigen Straße, ist im Inneren des Kernbaus der Verlauf des ehemaligen Gewerbekanals noch ablesbar. Den dendrochronologischen Daten zufolge stammt der im Unterbau massive Kern mit aufgesetztem Fachwerkstock und Satteldach aus der Zeit um 1672 (d).
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte die kontinuierliche Erweiterung bis zum heutigen Bestand. Man begann um 1837 (d) mit dem Nordbau; es folgte um 1839 (d) der Winkelbau und um 1843 (d) der Schuppen.

1. Bauphase: (1672)	Errichtung des Kernbaus mit aufgesetztem Fachwerkstock und Satteldach um 1672 (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1837)	Erweiterung durch dem Nordbau 1837 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1839)	Erweiterung um den in östliche Richtung angesetzten Winkelbau (1839).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1843)	Erweiterung um den den nach Osten orientierten Schuppen 1843 (d).
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt am nordwestlichen Rand des Stadtzentrums von Staufen. Zurückgesetzt von der heutigen Straße, ist der Kernbau leicht aus der Nord-Süd-Achse der umgebenden Bebauung ausgedreht.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Lagergebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der Baukomplex, bestehend aus dem südlichen Kernbau, einem in östlicher Richtung angesetzten Winkelbau sowie einem an den Kernbau anschließenden Nordbau und wird durch einen nach Osten orientierten Schuppen vervollständigt. Den zweigeschossigen Kernbau über längsrechteckigem Grundriss deckt ein Satteldach. Im Inneren des Kernbaus ist der Verlauf des ehemaligen Gewerbekanals noch ablesbar.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachgerüst, verstärkende Einbauten
	  • Unter-, Überzüge, Pfetten
	• Mischbau
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Konstruktion/Material:	Im Unterbau massiver Kern mit aufgesetztem Fachwerkstock und Satteldach.