Sog. Schlössle

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/185556580618/

ID: 185556580618 **Datum:** 01.05.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	88605
Stadt-Teilort:	Meßkirch
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Meßkirch
Wohnplatz:	Meßkirch
Wohnplatzschlüssel:	8437078013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schloss, Kirchstraße 7

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das sog. Schlössle geht laut der Zimmerschen Chronik im Kern auf ein nicht vollendetes Steinhaus zurück, das während der Herrschaft der Grafen von Werdenberg zwischen 1488 bis 1496 erbaut wurde. Unter dem seit 1512 in Meßkirch amtierenden Grafen Gottfried Werner erfolgte vermutlich um 1538 der Ausbau des unvollendeten Steinbaus. Fragmente einer Jahreszahl an einem Fenstergewände weisen wohl auf eine Bautätigkeit in den 1530er Jahren hin. Bis 1546/ 47 war der Bau laut der Zimmerschen Chronik wohl fertiggestellt.

Im 19. Jahrhundert wurde die westliche Hälfte des ursprünglich langgestreckten, dreigeschossigen Massivbaus abgebrochen. Dabei blieben die tonnengewölbten Kelleranlagen erhalten.

Quelle: Stefan Uhl: Das „Schlößle“ in Meßkirch. Ein Beitrag zu bauzeitlichen Planungsänderungen und „Pfusch am Bau“ im historischen Bauwesen.

1. Bauphase:
(1488 - 1496)

Erbauung des im Kern befindlichen Steinhauses

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Burganlage
  - allgemein

2. Bauphase:
(1491 - 1492)

Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase:
(1538)

Ausbau des Steinhauses

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

4. Bauphase:
(1544 - 1546)

Fertigstellung des Gebäudes

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

5. Bauphase:
(1800 - 1899)

Abbruch der westlichen Gebäudehälfte unter Beibehaltung der Kelleranlagen mit tonnengewölbtem Keller. Ebenfalls entfernt wurde die der Hofseite etwa mittig vorgelagerte Wendelturmtreppe.

Betroffene Gebäudeteile:

- Untergeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
  - Tonnengewölbe

6. Bauphase:
(1991 - 1995)

Restaurierung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Herrenhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das "Schlössle" liegt an der Nordseite der unvollendet gebliebenen Vierflügelanlage des Meßkircher Schlosses und nimmt den Platz des nicht erstellten vierten Flügels ein.

Lagedetail:
- Schlossanlage
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Langgestreckter, unterkellerter und dreigeschossiger Massivbau. An der Nordostecke ist übereck ein massiger viereckiger Eckturm mit gleicher Traufhöhe vorgelegt, der vom Gebäudeinneren aus zugänglich ist und dessen beide unteren Geschosse eingewölbt sind. Gedeckt wird das Gebäude von einem steilen Satteldach, an das an der Nordostecke ein niedereres Satteldach des Eckturmes anschließt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Im EG liegen verschiedene Wirtschaftsräume, die durch Massivwände und Bogenstellungen voneinander abgetrennt werden. Die durch neue Einbauten stark verbauten, zumeist größeren Räume des 1. und 2. OG weisen in der Regel Fachwerkinnenwände auf, während die zahlreichen Fensteröffnungen in den glatt verputzten Außenfronten in der Regel profilierte Sandsteinrahmen besitzen. Ein neues Treppenhaus in der Südwestecke erschließt alle drei Geschosse.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Dachform
  - Satteldach
- Mischbau
  - Innenwand aus Holz
- Steinbau Mauerwerk
  - allgemein

Konstruktion/Material:
keine Angaben