

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/186966144716/>

ID: 186966144716

Datum: 29.10.2020

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus, ehemals zwei Häuser mit unterschiedlichen Stockwerkniveaus, besitzt im 1. OG des linken Gebäudeteils eine Villingener Stubendecke des 17. Jh., in dem des rechten Gebäudeteils Zimmerdecken spätestens aus dem 18. Jh. Die Dachkonstruktion stammt aus dem 17. Jh., der polygonale Holzerker mit Blechhaube und die obersten Geschossen vermutlich aus den 1920er Jahren.

1. Bauphase:
(1600 - 1699) Dachstuhl und Villinger Stubendecke im 1. OG des linken Gebäudeteils aus dem 17. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:  • Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Ausstattung

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohn- und Geschäftshaus

2. Bauphase:
(1700 - 1799) Zimmerdecken im rechten Gebäudeteil spätestens aus dem 18. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:  • Ausstattung

3. Bauphase:
(1920 - 1929) Polygonaler Holzerker mit Blechhaube und die obersten Geschossen

Betroffene Gebäudeteile:  • Obergeschoss(e)

Konstruktionsdetail: • Detail (Ausstattung)
• Erker

 **Besitzer:in**

 *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Bestandsaufnahme Hauptgebäude

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Großes, traufständiges Gebäude zu Anfang der Gerberstraße auf deren westlicher Seite errichtet, nimmt es die Einmündungsflucht zur Bickenstraße auf.

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Viergeschossiger, ehemals aus zwei Häusern mit unterschiedlichen Stockwerkniveaus errichteter Baukörper.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:  keine Angaben

Konstruktion/Material:  keine Angaben