

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/186985124115/>

ID: 186985124115 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	224
Geo-Koordinaten:	48,9991° nördliche Breite, 9,1412° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht von Westen

Abbildungsnachweis:

Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:

Westseite 2016

Abbildungsnachweis:

M.Haußmann



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Hauptstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zweistöckiges Wohnhaus mit Kellergewölbe und Giebeldach am Torrain, verputztes Fachwerk, mit der Rückseite an die Innere Stadtmauer angebaut: Die ehemalige Stadtschmiede vor 1660. Das Gebäude hatte einst Stallung und Werkstatt im Erdgeschoss. (a)

1. Bauphase: (1660) Hans Jacob Mayer besitzt: "Ain Häuslin beim Rechten Thor (ehem. Aipertor), so vorhin der Statt Schmidtin gewesen, zwischen Hans Conradt Kuecher und der Allmandt". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase: (1784) Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Vorstadt. Enz Seite. Umterm Aiperthurn. Nr. 224 Ein Haus, Keller und Stallung an der Stadt Mauer". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase: (1862) Das Ehepaar Kirn verkauft das Haus an den Weingärtner Carl Grünewald: "Nr. 224 Ein zweistöckiges Wohnhaus (48 qm), mit gewölbtem Keller, Winkel mit Nr. 225 gemeinschaftlich, am Torrain, neben Kammacher Weidenbacher und Kaminfeger Schelle". (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

 **Besitzer:in**

1. Besitzer:in: Mayer, Hans Jacob
(1660 - 1691)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

2. Besitzer:in: Juda, Sigmund
(1691 - 1692)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Schneider

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

3. Besitzer:in: Eyler (Euler), Israel
(1692 - 1746)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Hufschmied

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

4. Besitzer:in: Friedrich, Christian
(1746 - 1760)

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Sattler

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Besitzer:in: Straub, Johannes
(1760 - 1798)

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Sattler

Betroffene Gebäudeteile:  keine

6. Besitzer:in: Straub, Witwe
(1798)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Johannes Straub

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  keiner

Betroffene Gebäudeteile:  keine

7. Besitzer:in: Allinger, Carl Friedrich
(1798 - 1807)

Bemerkung Besitz: kauft von Erben Witwe Straub

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Metzger

Betroffene Gebäudeteile:  keine

8. Besitzer:in: Allinger, Witwe
(1807)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Carl Friedrich Allinger

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  keiner

Betroffene Gebäudeteile:  keine

9. Besitzer:in: Schleicher, Johann David
(1807)

Bemerkung Besitz: kauft von Witwe Allinger

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

10. Besitzer:in: Schleicher, Jakob David
(1807 - 1810)

Bemerkung Besitz: erhält vom Vater

Bemerkung Familie: Sohn von Johann David Schleicher

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

11. Besitzer:in: Zeyhle, Elisabeth Catharina
(1810 - 1854)

Bemerkung Besitz: erhält vom Vater geschenkt

Bemerkung Familie: geb. Schleicher; Tochter des Jakob David Schleicher, Ehefrau des Heinrich Zeyhle

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

12. Besitzer:in: Zeyhle, Witwe
(1854)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Heinrich Zeyhle

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

13. Besitzer:in: Kirn, Christiane Dorothee
(1854)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Enkelin der Witwe Zeyhle

Beschreibung:	Haus, Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	 <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

14. Besitzer:in: (1854 - 1862)	Kirn, Christian Friedrich
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Ehemann von Christiane Dorothee Kirn
Beschreibung:	Haus, Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Schmied
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

15. Besitzer:in: (1862)	Grünewald, Carl
Bemerkung Besitz:	kauft von Ehepaar Kirn
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral in der historischen Altstadt gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweistöckiges Wohnhaus mit Kellergewölbe und Giebeldach am Torrain, verputztes Fachwerk, mit der Rückseite an die Innere Stadtmauer angebaut: Die ehemalige Stadtschmiede vor 1660. Das Gebäude hatte einst Stallung und Werkstatt im Erdgeschoss. (a)

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
 - Holz
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*