Schwaltenmühle

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/188578917211/

ID: 188578917211 Datum: 05.10.2015 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße: keine

Hausnummer: keine

Postleitzahl: 88212

Stadt-Teilort: Ravensburg

Regierungsbezirk: Tübingen

Kreis: Ravensburg (Landkreis)

Gemeinde: Ravensburg

Wohnplatz: Ravensburg

Wohnplatzschlüssel: 8436064109

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



keine

Objektbeziehungen

keine

m Umbauzuordnung

keine



Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Mühlengebäude steht traufständig zur Straße.

Die Untersuchung ergab, dass hinsichtlich der Dachkonstruktion keine spätmittelalterliche Substanz vorhanden ist.

Hinweise auf einen älteren Baukörper sind für den Massivteil der Mühle abzuleiten.

Dieser Hausteil setzt sich durch verschiedene Befunde vom Nachbarteil ab:



Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Schwaltenmühle

- verschiedene Mauerstärken im Zuge der Traufwände
- sichtbarer Deckenbereich im Mühlenteil, mit diagonal eingenuteten Brettern zwischen dem Gebälk
- unterschiedliches Fußbodenniveau
- gestörte Bögen über den Mauerrücksprüngen im Bereich der Trennwand

Für den Mühlenteil sind folgende Beobachtungen zu nennen:

Über der Rampe kragte das Gebälk aus und endete hier, so dass ein Hohlraum bis zum Dachgebälk offen blieb. Die Stirnhölzer der Balken sind gefast.

Im Mühlenbereich steht ein hoher (ca. 5,20 m) Eichenständer. Er ist aufwendig profiliert. Am Kopfende besitzt er eine Schale zur Aufnahme eines Unterzuges und eines Sattelholzes.

Der Mühlenabschnitt dürfte in das 17. Jh. zu datieren sein.

Die Erweiterung erfolgte im Jahre 1885 (d).

1. Bauphase:

Der Mühlenabschnitt dürfte in das 17. Jh. zu datieren sein.

(1600 - 1699)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:• Gewerbe- und Industriebauten

Mühle

2. Bauphase:

Die Erweiterung erfolgte im Jahre 1885 (d).

(1885)

Betroffene Gebäudeteile:

曾

Anbau



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

· Dendrochronologische Datierung



Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: keine Angaben

Bauwerkstyp:• Gewerbe- und Industriebauten

Mühle

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Schwaltenmühle

Konstruktionen	
Konstruktionsdetail:	keine Angaben
Konstruktion/Material:	keine Angaben