

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/190333703618/>

ID: 190333703618

Datum: 26.02.2012

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Georgstraße
<b>Hausnummer:</b>	9
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Abzimmerung Dachwerk. (d)  
(1605 - 1608)

**Betroffene Gebäudeteile:**




• Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** — keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** — keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** — keine Angaben

**Konstruktion/Material:**

1. Dachstock: dreifach stehender Stuhl auf Schwelle; angeblattete Kopfständer, zw. Schwelle und Pfette Streben; Kehlbalcken verzapft.
2. Dachstock: zweifach stehender Stuhl auf Schwelle; zw. Schwelle und Pfette sich überkreuzende Streben; Kehlbalcken verblattet.

Insgesamt keine Rauchspuren.