Stadtmauer, Uttengasse 1 + 3

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/192194630820/

ID: 192194630820 **Datum:** 29.12.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Uttengasse
Hausnummer:	1 + 3
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	428 und 429
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Pfullendorf, Uttengasse 1, Stadtseite. Verzeichnungskorrigierter und entzerrter Bildverband.

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann

Bildbeschreibung:
Pfullendorf, Uttengasse 3, Feldseite. Verzeichnungskorrigierter und entzerrter Bildverband.

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1220 - 1300)

Erste Stadtmauer nach der Stadterhebung 1220

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Befestigungsanlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Wacken/Kiesel

2. Bauphase:
(1250 - 1316)

Erhöhung der Stadtmauer vor 1317 (Unsicherer Befund!)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Befestigungsanlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Wacken/Kiesel

3. Bauphase:
(1720 - 1803)

Überbauung der Stadtmauer mit Wohnhäusern im 18. Jahrhundert

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

---

4. Bauphase:
(1800 - 1900)

Umbau des Gebäudes Uttengasse 1 nach Brand (Dachstuhlbrand?)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

---

5. Bauphase:
(1880 - 1914)

Neubau des Gebäudes Uttengasse 1

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Backstein

---

6. Bauphase:
(1900 - 2010)

Abbruch des Gebäudes Uttengasse 3 nach 1862 (20. Jahrhundert?)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

---

7. Bauphase:
(2010)

Abbruch des Gebäudes Uttengasse 1

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen • Stadtmauer

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	gelegen am südwestlicher Rand der historischen Altstadt
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	massive Mauer aus zweischaligem Wackenmauerwerk
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Die 1,60 bis 1,65 m starke Mauer verläuft radial um die historische Altstadt. Der Radius ist bei Uttengasse 1 enger und weitet sich bei Uttengasse 3 stark. Es bestehen Anhaltspunkte für eine horizontale Baunaht, d.h. eine nachträgliche Erhöhung der Mauer.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die mittelalterliche Stadtmauer ist bis zu einer Höhe von ca. 4 Meter erhalten. Die Fugen sind stark ausgewaschen. Auf der Stadtseite ist die innere Mauerwerksschale in großen Bereichen für angebaute Wohnhäuser des 18.-20. Jahrhunderts ausgebrochen und für Fenster- und Türöffnungen durchbrochen. Das Gebäude Uttengasse 1 wurde 2010 abgebrochen. Seitdem steht die Mauer auf beiden Parzellen frei.
Bestand/Ausstattung:	-

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • Wacken/Kiesel
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*