

Lorettokapelle

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/192576044518/>

ID: 192576044518 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	An der Hammerhalde
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0633° nördliche Breite, 8,4333° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Lorettokapelle auf dem Affenberg. Nach der erfolglosen Belagerung Villingens 1704 durch den französischen Marschall de Tallard im spanischen Erbfolgekrieg im Jahre 1705-06 anstelle des Feldlagers der Belagerungsarmee errichtete Gelöbniskapelle.

1. Bauphase: (1705)	Grundsteinlegung
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Sakralbauten • Kapelle, allgemein
2. Bauphase: (1706)	Einweihung
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (1851)	Renovierung der Kapelle (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
4. Bauphase: (1951 - 1952)	Renovierung außen und Innenverwaltung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
5. Bauphase: (1974 - 1975)	Instandsetzung von Dach und Türmchen und teilweiser Rückbau späterer Ergänzungen am Außenbau (a)
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Kapelle befindet sich außerhalb der Stadt an der Hammerhalde.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Schlichter, geosteter Rechteckbau mit Satteldach und kleinem Dachreiter an der Giebelseite über dem Außenaltar.
Innerer Aufbau/Grundriss/	— keine Angaben

Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Dachreiter
- Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*