

## Aiperturm, Ehemaliges Stadttor

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/192797743119/>

ID: 192797743119

Datum: 04.05.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung


### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Aiperturm
<b>Hausnummer:</b>	— keine
<b>Postleitzahl:</b>	74354
<b>Stadt-Teilort:</b>	Besigheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ludwigsburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatz:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8118007001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	155
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,9999° nördliche Breite, 9,1409° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Ausschnitt aus Augenscheinkarte 1577

**Abbildungsnachweis:**  
HStA Stuttgart

**Bildbeschreibung:**  
Rekonstruktion des Aiperturms

**Abbildungsnachweis:**  
Haußmann/Maysenhölder



### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Aiperturmstraße

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehemaliger Aiperturm: Ein dreigeschossiger Torturm mit Durchfahrt unter dem Turm und Türmerwohnung. Der Torturm wurde auch "Aipertor" oder "Rechtes Tor" (eigentliches Tor) genannt und sicherte einst an der inneren Stadtmauer den Eingang in die Kernstadt.

1. Bauphase:  
(1603) Das "Aipperhaus [sic]" wird renoviert: "Das obere schadhafte Gebäu [sic] wird abgebrochen und neu aufgeführt". Dabei wird oben ein Kranz "von gehauener und gebrochener Arbeit angebracht" (a).

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail: • Befestigungsanlage  
• allgemein

Bauwerkstyp: • Befestigungs- und Verteidigungsanlagen  
• Burg, allgemein

Konstruktionsdetail: • Steinbau Mauerwerk  
• Wacken/Kiesel

### Besitzer:in

1. Besitzer:in:  
(1603 - 1817) Besigheim, Stadt

Bemerkung Besitz:

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

**Beruf / Amt / Titel:** = keiner**Betroffene Gebäudeteile:** = keine**2. Besitzer:in:** Besigheim, Stadt  
(1807)

Bemerkung Besitz: Abgang des Turms

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

**Beruf / Amt / Titel:** = keiner**Betroffene Gebäudeteile:** = keine**Zugeordnete Dokumentationen**

- Besigheimer Häuserbuch

**Beschreibung****Umgebung, Lage:** Zentral gelegen an der Einmündung der Aiperturmstraße in die Hauptstraße.**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Turm

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Ehemaliger Aiperturm: Ein dreigeschossiger Torturm mit Durchfahrt unter dem Turm und Türmerwohnung. Der Torturm wurde auch "Aipertor" oder "Rechtes Tor" (eigentliches Tor) genannt und sicherte einst an der inneren Stadtmauer den Eingang in die Kernstadt.**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** = keine Angaben**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** = keine Angaben**Bestand/Ausstattung:** 1817 abgegangen im Zuge der Anlage der Hauptstraße.**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:** = keine Angaben**Konstruktion/Material:** = keine Angaben