

Wohn- und Geschäftshaus (ehem. Synagoge)

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/193052254014/>

ID: 193052254014

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0578° nördliche Breite, 8,4619° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wohn- und Geschäftshaus, ehemalige Synagoge. Im Kern wohl spätmittelalterlich. An der korbogigen, ehemaligen Toreinfahrt inschriftlich datiert auf 1812.


1. Bauphase: (1812)	Errichtung des Gebäudes (i)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Objekt befindet sich im Südosten der Altstadt Villingens, in der Gerberstraße, in der Nähe der evangelischen Johanneskirche.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohn- und Geschäftshaus, ehemalige Synagoge. Dreigeschossiges traufständiges Gebäude mit einem mächtigen Satteldach mit (zum Teil neuen) Gauben in zwei Geschossebenen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben