

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/195008966319/>

ID: 195008966319

Datum: 08.07.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Rinderbacher Gasse
Hausnummer:	37
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Systemgrundriss Dach

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: Dendrochronologische Datierung des Dachwerks. (d)
(1341 - 1342)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Galerieerweiterung im 18. Jh. (d)
(1700 - 1799)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger, giebelständiger Bau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** Gebälk im Dachwerk stark geschwärzt.

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb., mit einheitlicher Gebindeaufreihung
- Dachform
 - Satteldach mit Halbwaln-/Zweidrittelwaln

Konstruktion/Material: 1. DG ist ausgebaut, Kehlbalcken dort angeblattet; Dachwerk des 2. DG besteht aus grob geschlagene Sparren. Lägsaussteifung durch Sparrenabstrebung am Süd-Giebel; ehem. Waln nachweisbar.