

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/196535736917/>

ID: 196535736917

Datum: 25.05.2013

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hauptstraße
<b>Hausnummer:</b>	55
<b>Postleitzahl:</b>	70794
<b>Stadt-Teilort:</b>	Sielmingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Esslingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Filderstadt
<b>Wohnplatz:</b>	Sielmingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8116077012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,5256° nördliche Breite, 8,9286° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos




**Bildbeschreibung:**

Ansicht der Scheune mit Anbau rechts (Hofseite) (2013)

**Abbildungsnachweis:**

strebewerk.



**Bildbeschreibung:**

Ansicht Wohnhaus (Straßengiebel, SO) (2013)

**Abbildungsnachweis:**

strebewerk.



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Hofanlage, eine Dreiseitanlage, bestehend aus zwei Wohnhäusern, Scheune und Garten, wurde im Jahr 1685 errichtet (d). Dabei gruppierten sich die einzelnen Gebäudeteile, darunter das Wohnhaus Hauptstraße 57, um einen Innenhof (Hofraite); der Zugang zum Hof erfolgte unmittelbar über die Straße.

Die große, viergeschossige Scheune mit Satteldach, die eine Grundfläche von 250 m<sup>2</sup> aufweist, zählte zu den größten historischen Profanbauten Sielmingens; sie erhielt wenige Jahrzehnte nach ihrer Fertigstellung einen schmalen Anbau an der Nordwestecke. (gk)

Das Wohnhaus wurde Anfang des 19. Jhs. umgebaut. (gk)

Der Ausbau des Dachstocks zu Wohnzwecken und weitere Veränderungen im Dachbereich erfolgten 1919 (a).

#### 1. Bauphase: (1685)

Errichtung der Hofanlage 1685 (d); 1701 heißt es "zwei Behausungen, Scheuern und Hofraite oben im Dorf...". Die "Behausungen" entsprechen den Gebäuden Hauptstraße Nr. 55 und Nr. 57. (a)

#### Betroffene Gebäudeteile:

keine

#### Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

#### 2. Bauphase: (1700 - 1750)

Anbau an die Scheune in der ersten Hälfte des 18. Jhs. (gk)

#### Betroffene Gebäudeteile:



- Anbau

<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li> <li>• Lagergebäude</li> </ul>
<b>3. Bauphase:</b> (1800 - 1825)	Umbau des Wohnhauses Anfang des 19. Jhs. (gk)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausstattung</li> </ul>
<b>4. Bauphase:</b> (1919)	Ausbau des Dachstocks zu einem Obergeschoss; Errichtung des Halbwalms am Straßengiebel. (a)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachgeschoss(e)</li> </ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachform</li> <li>• Satteldach mit Halbwaln-/Zweidrittelwalm</li> </ul>
<b>5. Bauphase:</b> (2013)	Abbruch
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 <i>keine</i>

#### **Besitzer:in**

 *keine Angaben*

#### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

#### **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Die Sielminger Hauptstraße durchläuft in nord-südlicher Richtung den Filderstädter Ortsteil nahezu mittig mit leichtem Schwung. Die Straße charakterisieren zahlreiche giebelständige Fachwerkhäuser (Fachwerk meist unter Putz) aus dem 16.-18. Jh.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Dorf</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnbauten</li> <li>• Wohnhaus</li> <li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li> <li>• Scheune</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Ehem. Hakengehöft mit Doppelscheueranteil (Dreiseithof mit Hauptstraße 57); Wohnhaus: zweigeschossiges, giebelständiges Gebäude über einer Sockelzone mit Satteldach und Halbwaln am straßenseitigen Giebel; der Grundriss maß 14,3 x 10,9 m   Doppelscheuer: eingeschossiges, traufständiges Gebäude mit viergeschossigem Satteldach; der Grundriss maß 20,45 x 12,3 m (Nordanbau: 8,6 x 5,15 m)
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/</b>	Wohnhaus: Der Unterbau war vermutlich pro Geschoss in zwei Schiffe

<b>Zonierung:</b>	und drei Zonen unterteilt (z. Zeitpunkt der letzten Untersuchung bereits undeutlich); das 1. und 2. Dachgeschoss wiesen zwei, das 3. Dachgeschoss kein Schiff auf; sie waren alle in je drei Zonen unterteilt.   Doppelscheuer: Der Unterbau war in zwei Schiffe und fünf Zonen unterteilt; das 1., 2. und 3. Dachgeschoss wiesen zwei, das 4. Dachgeschoss kein Schiff auf; sie waren alle - gleich dem EG - in je fünf Zonen unterteilt.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben



## Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flechtwerk</li> </ul> </li> <li>• Dachgerüst Grundsystem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl</li> <li>• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl</li> </ul> </li> <li>• Dachform <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm</li> </ul> </li> <li>• Dachgerüst, verstärkende Einbauten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	<p>Wohnhaus:</p> <p>Das Wohnhausdach weist eine Neigung von 54° auf. Die Gefügehölzer waren ausschließlich verzapft. Ursprünglich handelte es sich um ein in ganzer Länge eingeschossiges Fachwerkhaus mit hohem dreigeschossigem Satteldach. In die Bauzeit datiert der massive Sockel, in dem sich der Gewölbekeller des Hauses befand. In diesen Keller gelangte man vor der Anhebung des Straßenniveaus durch ein Rundbogenportal an der westlichen Giebelseite. Die Dachkonstruktion war weitestgehend erhalten (starke Eingriffe im westlichen Bereich).</p> <p>Das Fachwerkhaus war weitgehend verputzt. Eingriffe, die am Dach evident waren, hingen mit der Aufstockung der oberen Dachbereiche zusammen. Dabei legte man die charakteristischen, mit Vollwalmdächern gedeckten Querhäuser an und gestaltete den ehemaligen Westgiebel zu einem Halbwalm um.</p> <p>Die im 1. DG erkennbaren Quergebinde wiesen sowohl innen als auch außen eine Kombination aus liegendem und einfach stehendem Stuhl auf. Im 2. DG waren zweifach stehende Stuhlgebinde an den Außenwänden mit liegenden Stühlen in den inneren Querachsen gekoppelt. Am westlichen Straßengiebel sind Reste des ursprünglichen Zierfachwerks mit geraden Zweidrittelfußstreben und Kopfwinkelhölzern erkennbar.</p> <p>Möglicherweise besaß das Gebäude von Anfang an einen Rauchschlot (wenig Rußschwärzung).</p> <p>Einmalig war die kombinierte Verwendung von Eichen und Kiefern als Bauholz.</p> <p>Scheune:</p> <p>Am mächtigen Nordgiebel zeigte sich nahezu ungestört erhaltenes Fachwerk, das noch weite Teile seiner ursprünglichen Lehmflechtwerkausfachung besaß. Die Aussteifung der Giebelwand übernehmen lange Zweidrittelfußstreben in den Feldern unter der</p>

Dachschräge sowie wandhohe Feldstreben in den Feldern zwischen den Stuhlständern. Im 1. und 2. DG handelte es sich jeweils um dreifach stehende Stühle in den Außengebänden und um eine Kombination von liegendem und einfach stehendem Stuhl bei den inneren Quergebänden. Im 3. DG kam wiederum die für Sielmingen typische Unterfirstkonstruktion zur Anwendung, deren verblattete Hahnenbalken einen sehr niederen, nicht nutzbaren Spitzboden (4. DG) ausbilden.

Am Torsturz der südlichen Tenneneinfahrt findet sich die Bauinschrift "S Z GI 1679 H F".

Der jüngere Anbau war deutlich schmaler als die Scheune, dessen hoher, gleich orientierter, dreigeschossiger Dachgiebel sich vom Nordgiebel der großen Scheune deutlich absetzt.