

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/197344760214/>

ID: 197344760214 Datum: 29.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus zeigt im Kern vermutlich einen turmartigen mittelalterlichen Wohnbau, wohl aus der Mitte des 15. Jh.

1. Bauphase: Errichtung des Kernbaus (g)
(1450)


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bestandsaufnahme

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Traufständiges Haus in westlicher Reihe der Gerberstraße, um eine Fensterachse im Nordgiebel vor seinen nördlichen Nachbar vorgesetzt errichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Massivbau mit abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Steinbau Mauerwerk• allgemein
Konstruktion/Material:	— keine Angaben