

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/197407981916/>

ID: 197407981916

Datum: 15.04.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	76
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßenname:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Grundriss 1. OG mit Markierung der Probestellen für Dendroanalyse

Abbildungsnachweis:


Lohrum

Bildbeschreibung:

Grundriss 2. OG mit Markierung der Probestellen für Dendroanalyse

Abbildungsnachweis:

Lohrum



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1370)

Datierung Dendro-Probe Nr. 3, gezogen im Dachwerk (wiederverwendetes Holz) (d).

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Kurzanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage: In Zentrumsnähe

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Langer und schmaler, massiver Baukörper mit drei Geschossen, zur Gerberstraße hin traufständig; eingebunden zwischen die Gebäude Nr. 74 und Nr. 78. Im Vergleich mit den Nachbarhäusern besitzt dieses Gebäude eine ungewöhnlich große Haustiefe, was eine nachträgliche Erweiterung nahelegt.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** Das EG wurde in jüngerer Zeit vollständig erneuert, wo sich nun Ladenräume befinden. Zugleich wurde auch ein neues Treppenhaus installiert.

Bestand/Ausstattung: An ausgewählten Stellen wurden im 1. und 2. OG kleinere Puzfelder geöffnet, um Einblick in die Kernsubstanz zu erhalten.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:  keine Angaben