

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/198642906510/>

ID: 198642906510 Datum: 08.01.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Vorstadt
Hausnummer:	47
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	49,0006° nördliche Breite, 9,1385° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht von Osten

Abbildungsnachweis:

M. Haußmann


Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Vorstadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

- keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Ehemaliges einstöckiges, massives Wohnhaus mit Keller und Giebeldach, gemeinsame Wand mit angebauter einstöckiger Scheuer (teils Fachwerk, teils massiv), auch mit Keller und Giebeldach. Das Gebäude an der Enz gehörte einst zu den Gebäuden der Unteren Enzmühle: Siehe Chronologie der Vorstadt 49 (ehem. Geb. Nr. 296). Es handelt sich um den dort beschriebenen ehemaligen Rindvieh- und Ross-Stall samt Anbau: Nr. 296A. (a)

1. Bauphase:
(1905)

Das Gebäude wurde im Zuge des vollständigen Umbaus der ehemaligen Unteren Enzmühlgebäude 1905 in ein Wohnhaus mit Scheuer verwandelt. Es gehörte damals dem Weingärtner Friedrich Kölle. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- keine

 **Besitzer:in****1. Besitzer:in:**
(1905)

Kölle, Friedrich

Bemerkung Besitz:

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:


- Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile:

- keine

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Besigheimer Häuserbuch

 **Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Bereich nordwestliche Vorstadt.

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform

Wohnhaus mit Scheune.

(Kurzbeschreibung):

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
 - Schleppgaube(n)
- Verwendete Materialien
 - Putz

Konstruktion/Material: *keine Angaben*