# Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/198642906510/

ID: 198642906510 Datum: 08.01.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

(i) Objektdaten

Straße: Vorstadt

Hausnummer: 47

Postleitzahl: 74354

Stadt-Teilort: Besigheim

Regierungsbezirk: Stuttgart

**Kreis:** Ludwigsburg (Landkreis)

Gemeinde: Besigheim

Wohnplatz: Besigheim

Wohnplatzschlüssel: 8118007001

Flurstücknummer: <u>keine</u>

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

**Geo-Koordinaten:** 49,0006° nördliche Breite, 9,1385° östliche Länge



#### **Fotos**



# Bildbeschreibung:

Ansicht von Osten

#### Abbildungsnachweis:

M. Haußmann

# Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Vorstadt



# Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

#### Umbauzuordnung

keine



#### Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehemaliges einstöckiges, massives Wohnhaus mit Keller und Giebeldach, gemeinsame Wand mit angebauter einstöckiger Scheuer (teils Fachwerk, teils massiv), auch mit Keller und Giebeldach. Das Gebäude an der Enz gehörte einst zu den Gebäuden der Unteren Enzmühle: Siehe Chronologie der Vorstadt 49 (ehem. Geb. Nr. 296). Es handelt sich um den dort beschriebenen ehemaligen Rindvieh- und Ross-Stall samt Anbau: Nr. 296A. (a)

1. Bauphase:

(1905)

Das Gebäude wurde im Zuge des vollständigen Umbaus der ehemaligen Unteren Enzmühlgebäude 1905 in ein Wohnhaus mit Scheuer verwandelt. Es gehörte damals dem Weingärtner Friedrich

Kölle. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine



#### 🚣 Besitzer:in

1. Besitzer:in:

Kölle. Friedrich

(1905)

Bemerkung Besitz:

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile:

keine



#### **Zugeordnete Dokumentationen**

Besigheimer Häuserbuch



#### **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Bereich nordwestliche Vorstadt.

Lagedetail: Siedlung

Randlage

Bauwerkstyp: Wohnbauten

Wohnhaus

Baukörper/Objektform

Wohnhaus mit Scheune.

# Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus

(Kurzbeschreibung):

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

B

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Dachform

Satteldach

• Schleppgaube(n)

Verwendete Materialien

• Putz

Konstruktion/Material:

keine Angaben