

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/199079533317/>

ID: 199079533317 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Oberamteigasse
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	74354
<b>Stadt-Teilort:</b>	Besigheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ludwigsburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatz:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8118007001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	334A
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,0002° nördliche Breite, 9,1426° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Nordseite

#### Abbildungsnachweis:

Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim  
Regierungspräsidium Stuttgart

#### Bildbeschreibung:

— OBJ\_DESCRIPTION\_EMPTY

#### Abbildungsnachweis:

Stadtarchiv Besigheim



### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Oberamteigasse

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Oberamteigasse 4 wurde 1836 als Werkstattanbau an Oberamteigasse 6 errichtet und 1866 als Wohnhaus mit Werkstatt ausgebaut. (a)

**1. Bauphase:** (1836) Einstöckiger kleinen Anbau "mit gewölbtem Raum, massiv von Stein" (Nr. 334A) eine "Werkstätte und Brennerei" einrichtet. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**2. Bauphase:** (1866) Der Werkstattanbau Nr. 334A wird als "einstockiges Wohnhaus mit Brennereieinrichtung, mit gewölbtem Raum, massiv von Stein" umgenutzt. Das neue Wohnhaus ist Gebäude Oberamteigasse 4: "Wohnhaus mit Brennereieinrichtung, anno 1866 erbaut...die Stadtmauer bildet die Rückwand vom Gebäude". (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Bauphase:** (1873) Witwe Taxis übergibt an den Sohn, den Küfer Karl Taxis: "Nr. 334A Einstöckiges Wohnhaus mit Brennereieinrichtung, mit gewölbtem Raum, massiv von Stein (25 qm)...am Neckar, oberhalb der Mühle, neben dem Neckartörle und den Haaggärten". (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

 **Besitzer:in**


**1. Besitzer:in:** Taxis, Ludwig  
(1836 - 1873)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Neubau Brennerei und Werkstatt

**Beruf / Amt / Titel:** • Küfer


**Betroffene Gebäudeteile:**  keine


**2. Besitzer:in:** Taxis, Witwe  
(1873)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Ludwig Taxis

Beschreibung:

**Beruf / Amt / Titel:**  keiner

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine


**3. Besitzer:in:** Taxis, Karl  
(1873)

Bemerkung Besitz: übernimmt von der Mutter

Bemerkung Familie: Sohn des Ludwig Taxis


Beschreibung: Haus, Brennerei

**Beruf / Amt / Titel:** • Küfer

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Erdgeschoss  
• Obergeschoss(e)  
• Dachgeschoss(e)  
• Untergeschoss(e)

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Besigheimer Häuserbuch

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Zentral in der historischen Altstadt gelegen.

**Lagedetail:** • Siedlung  
• Stadt

<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	<p>Dreigeschossiges Wohnhaus, massiv verputzt, Satteldach, westliche Giebelwand mit innerer Stadtmauer verbaut, 1836 als Werkstattanbau mit Brennerei des Anwesen Oberamteigasse 6 erbaut, 1866 Umbau zum Wohnhaus, spätere Umbauten.</p> <p>Das aus dem 19. Jahrhundert stammende Kleinanwesen hat dokumentarischen Wert für ein Wohnhaus mit gewerblichem Hintergrund in typisch beengter Lage dicht an der Stadtmauer, die selbst dokumentarischen Wert hat. (a)</p>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Putz</li><li>• Stein</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— <i>keine Angaben</i>