

Evang. Pfarrhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/199131677620/>

ID: 199131677620

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Mönchweilerstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0629° nördliche Breite, 8,4597° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde vom Architekten Th. Glatz im Stil des Historismus 1904 errichtet. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)

(1904)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Pfarrhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach

Besitzer:in

☐ *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Pfarrhaus befindet sich nördlich der Altstadt Villingens, an der Ecke Mönchweilerstraße/ Wehrstraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Pfarrhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Mehrgeschossiger Massivbau mit Walmdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>