

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/199845053615/>

ID: 199845053615 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Straße: | Hauptstraße |
| Hausnummer: | 31/1 |
| Postleitzahl: | 74354 |
| Stadt-Teilort: | Besigheim |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ludwigsburg (Landkreis) |
| Gemeinde: | Besigheim |
| Wohnplatz: | Besigheim |
| Wohnplatzschlüssel: | 8118007001 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | 162A |
| Geo-Koordinaten: | 49,0001° nördliche Breite, 9,1402° östliche Länge |

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Ansicht von Osten

Abbildungsnachweis:
M. Haußmann

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Hauptstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Kurz nach der Jahrhundertwende wird das Gebäude beschrieben als: "Zweistockiges Nebengebäude von gemischter Bauweise mit Kellergewölbe, eigenen Wänden und Giebeldach". Im Erdgeschoss ist damals die "Branntweinbrennerei und der Stall", im ersten Stock sind zwei Zimmer mit Küche, und im Dachgeschoss sind noch zwei Kammern sowie freier Dachraum. Besitzer ist damals der Küfermeister Albert Haug. (a)

1. Bauphase:
(1864)

Das Gebäude wurde 1864 anstelle eines älteren Stallgebäudes als Nebengebäude zu Haus Hauptstr. 31 erbaut. Das Vorgängergebäude war ein einstöckiger Schweinestall mit Holzlege, teils massiv, teils aus Fachwerk.

Die Beschreibung des Neubaus lautet: "Ein zweistöckiges Wohnhaus mit Stallung und gewölbtem Keller, neben dem Wohnhaus (Geb. Nr. 162 = Hauptstr. 31) und dem Gemüsegarten". Bauherr ist der Küfer David Saussele, der die Gastwirtschaft "Zum Ochsen" im Hauptgebäude betreibt, wo sich vor 1864 auch die Brennerei befand. Nun wird sie in dem neuen Nebengebäude eingerichtet. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

 **Besitzer:in****1. Besitzer:in:**
(1864 - 1878)

Saussele, David

Bemerkung Besitz:

besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Neubau Haus

Beruf / Amt / Titel:

- Küfer
- Ochsenwirt

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

2. Besitzer:in:
(1878)

Saussele, Witwe

Bemerkung Besitz:

besitzt

| | |
|---|---|
| Bemerkung Familie: | Witwe des David Saussele |
| Beschreibung: | |
| Beruf / Amt / Titel: | — keiner |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| <hr/> | |
| 3. Besitzer:in: (1878 - 1880) | Stoll, Jacob |
| Bemerkung Besitz: | kauft von Schwiegermutter |
| Bemerkung Familie: | Schwiegersohn des David Saussele; Ehemann der Friederike, geb. Saussele |
| Beschreibung: | |
| Beruf / Amt / Titel: | • Schmied |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| <hr/> | |
| 4. Besitzer:in: (1880 - 1891) | Saussele, Witwe |
| Bemerkung Besitz: | kauft von Stoll zurück |
| Bemerkung Familie: | Witwe des David Saussele |
| Beschreibung: | |
| Beruf / Amt / Titel: | — keiner |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| <hr/> | |
| 5. Besitzer:in: (1891) | Haar, Karl |
| Bemerkung Besitz: | kauft von Witwe Saussele |
| Bemerkung Familie: | |
| Beschreibung: | |
| Beruf / Amt / Titel: | • Küfermeister |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage: Zentral in der historischen Altstadt gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung

| | |
|--|--|
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Stadt• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | "Zweistockiges Nebengebäude von gemischter Bauweise mit Kellergewölbe, eigenen Wänden und Giebeldach". (a) |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — <i>keine Angaben</i> |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | — <i>keine Angaben</i> |
| Bestand/Ausstattung: | — <i>keine Angaben</i> |

 **Konstruktionen**

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach |
| Konstruktion/Material: | — <i>keine Angaben</i> |