

# Scheune

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/201346998612/>

ID: 201346998612

Datum: 10.05.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Georgishof
<b>Hausnummer:</b>	3
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos



### Bildbeschreibung:

Maßstäblicher Querschnitt Dachwerk (Skizze 2)

### Abbildungsnachweis:

Lohrum

## Objektbeziehungen

keine

## Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:**  
(1773 - 1774) An den langen Kernbau, mit teilweise bauzeitlichen Außenwänden, wird um das Jahr 1773/74 (d) angebaut. Von dieser Maßnahme zeugen das Dachwerk und eine Langseite im Unterbau.

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**2. Bauphase:**  
(1782 - 1783) Um das Jahr 1782/83 (d) wird das Dachwerk und das Innengerüst im alten Kernbau ersetzt.

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Schmalere, dreischiffiger Baukörper mit Satteldach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

**Konstruktion/Material:** keine Angaben