

keine

Bauphasen

1. Bauphase: Errichtung Dachwerk (d).
(1363 - 1364)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger, giebelständiger Massivbau mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Schmäler, längsrechteckiger Baukörper.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Rauchgeschwärzte Sparren in 3. Dachebene.

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material: keine Angaben