

St. Ursula

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/201691084221/>

ID: 201691084221

Datum: 26.07.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bickenstraße
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

St. Ursula (rechts im Bild) mit Bickentor (links)

Abbildungsnachweis:

Bildarchiv Foto Marburg


Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

- Gebäudeteil:** Sog. Bickenkloster, ehem. Klarissenkloster, heute Ursulinenkloster, Bickenstraße 23-25

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

- keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die in der Südostecke der vierseitigen Klosteranlage gelegene Kirche St. Ursula entstand im Jahr 1480. In der frühen Neuzeit wurde sie mehrfach umgebaut. Für die 1737 erneuerte Saalkirche wurde die Stadtmauer geschleift. Ihr äußeres Erscheinungsbild ist vom barockisierenden Umbau der Jahre 1908- 11 geprägt.

1. Bauphase: Errichtung der Kirche
(1480)

Betroffene Gebäudeteile:

- keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

2. Bauphase: Erneuerung der Saalkirche und Umbau
(1737)

Betroffene Gebäudeteile:

- keine

3. Bauphase: Barockisierender Umbau
(1908 - 1911)

Betroffene Gebäudeteile:


- keine

 **Besitzer:in**

- keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Die Kirche St. Ursula steht im Südosteck der vierflügeligen Klosteranlage (sog. Bickenkloster). Sie springt über die Flucht der südlichen Fassadenflügels leicht hervor und berührt mit ihrer Südwestecke das Bickentor, das ehem. Stadttor der mittelalterlichen Stadtbefestigung.

Lagedetail:

- Klosteranlage
 - allgemein
- Siedlung
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
 - Klosterkirche

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

In Nord-Süd-Richtung stehender Satteldachbau mit Rundbogenfenstern, Dachreiter mit Glockenhaube.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

— *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

— *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Dachreiter
 - Satteldach
 - Turmhelm

Konstruktion/Material:

— *keine Angaben*