

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/203976223020/>

ID: 203976223020

Datum: 05.05.2015

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Charlottenstraße       |
| <b>Hausnummer:</b>                | 34                     |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 88212                  |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Ravensburg             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Tübingen               |
| <b>Kreis:</b>                     | Ravensburg (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Ravensburg             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Ravensburg             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8436064109             |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                |
| <b>Historischer Straßenname:</b>  | — keiner               |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                |

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der dendrochronologischen Untersuchung des Dachwerks nach wurde dieses vermutlich um 1508 (d) als Lagerbau errichtet.

**1. Bauphase:** Abzimmerung und Errichtung des Gebäudes (d), wohl als Lagerbau.  
(1507 - 1508)


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Betroffene Gebäudeteile:</b> | — keine  |
| <b>Lagedetail:</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>   |
| <b>Bauwerkstyp:</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Lagergebäude</li></ul> |

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Umgebung, Lage:</b>                                   | Das Gebäude befindet sich im nördlichen Altstadtbereich und steht traufseitig an der Nordseite der Charlottenstraße. |
| <b>Lagedetail:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>   |
| <b>Bauwerkstyp:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>                                      |
| <b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>          | — keine Angaben  |
| <b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>              | — keine Angaben  |
| <b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b> | — keine Angaben  |
| <b>Bestand/Ausstattung:</b>                              | — keine Angaben  |

 **Konstruktionen**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Konstruktionsdetail:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk</li><li>• Backstein</li></ul>   |
| <b>Konstruktion/Material:</b> | Traufständiger Backsteinbau. Untersucht wurde das Dachwerk. Der 1. Dachstock ist ausgebaut. Im 2. Dachstock liegende verblattete Stuhlkonstruktion mit hohem Originalbestand. Das Dachwerk ist ohne Rauchspuren. |