Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/207880362816/

ID: 207880362816 **Datum:** 10.11.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	St.-Johannesgasse
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemskizze

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Systemskizze

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Alter des Kellers ist unbekannt, zumal die Eichenbalken dendrochronologisch nicht datierbar waren und das neuzeitliche Portalgewände keine nähere Datierung zuließ. Genauere Angaben zum Alter sind für das aufgehende Gebäude möglich.

1. Bauphase:
(1668)

Errichtung des Dachwerkes mit zwei Dachkammern (d). Bemerkenswert ist, dass die Erschließung des Dachraumes über eine Lücke zum Nachbarhaus Nr. 26 erfolgt. Dessen Dachgiebel, der ebenfalls in das 17. Jahrhundert zu datieren ist, besitzt in diesem Bereich zwei ehemalige Fensteröffnungen. Aus diesem Befund wird ersichtlich, dass das Haus Nr. 28 an den talseitigen Nachbarbau angebaut wurde und dieser zuvor wohl einige Zeit frei gestanden hat. Orientiert an diesen Vorgaben, muss bei der Frage nach dem Alter des Kellers entweder das 17. Jahrhundert oder ein älterer, aber in diesem Fall ein schmalerer Vorgängerbau angenommen werden. (Vgl. Dendro-Datierung 1993)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	zweigeschossiger Massivbau mit bergseitigem Kriechkeller mit einem Gebälk aus Eichenholz sowie einem spitzbogigen Kellerportal
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	viereckiger Baukörper
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*