Haus "Zur Felsenburg"

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/208029759112/

ID: 208029759112 **Datum:** 27.10.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kreuzlingerstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78464
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Wohn- und Geschäftshaus wurde laut der dendrochronologischen Datierung 1577/ 78 (d), vermutlich als Gerberhaus, errichtet.

1. Bauphase: (1577 - 1578) — Errichtung des Gebäudes (d).

Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus "Zur Felsenburg" befindet im Süden der Konstanzer Altstadt. Es steht traufseitig im nördlichen Abschnitt der Kreuzlinger Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger und verputzter Bau, dessen Dachstuhl durch langgezogene Gaubenbänder dreistöckig aufgebaut und durch ein Satteldach bekrönt ist. Das Erdgeschoss wird vierachsig durch Türöffnungen mit gefasten Gewänden und gestufter Portalverdachung gegliedert. In den beiden Obergeschossen ordnen sich mehrere, zu unterschiedlichen Gruppen zusammengefasste Fenster nebeneinander. Im 1. Obergeschoss fügt sich außerdem ein spätgotischer Erker zwischen die Fenster.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Schleppgaube(n)
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*