

# Ehem. Feuerspritzenhaus, heute Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/209131625111/>

ID: 209131625111

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kronengasse
<b>Hausnummer:</b>	2
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0607° nördliche Breite, 8,4585° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In der ehem. rundbogigen Einfahrt befindet sich eine Inschrifttafel „Feür-Sprützen-Hauß So Erbauen worden nach Christi Geburth 1712 Jahr“ bez. 1712, aus dieser Zeit stammt auch der aufwändig abgezimmerte Dachstuhl (g).

Der Kernbau ist jedoch spätmittelalterlich (ca. 1450/1550), aus dieser Zeit stammt das dreiteilige

Gruppenfenster mit spätgotisch gekehltm Gewände und die Bohlen-Balkendecken.

**1. Bauphase:** Erbauung des Gebäudes.  
(1450 - 1550)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Bauphase:** Umbau des Vorgängerbaus. (g)  
(1712)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach



#### Besitzer:in

keine Angaben



#### Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchungen



#### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude befindet sich auf der Ostseite der Kronengasse zum Münsterplatz hin, fluchtend angeschlossen an die Bebauung der Kronengasse und der Nordseite des Münsterplatzes, der Kanzleigasse.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiges Eckgebäude, in der ehem. rundbogigen Einfahrt befindet sich heute ein Ladeneinbau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben



#### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform

**Konstruktion/Material:**

- Satteldach

■ keine Angaben