

Abgegangenes Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/210903359414/>

ID: 210903359414 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	48
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	241
Geo-Koordinaten:	48,9994° nördliche Breite, 9,1423° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Kirchstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Ehemaliges zweistöckiges Fachwerkwohnhaus (Nr. 241) mit Giebeldach, dazu jüngerer Anbau (Nr. 241A), an der "Ochsengrabenbrücke" vor dem Oberen Tor, erbaut um 1800 und inzwischen abgebrochen. (a)

1. Bauphase:
(1799) Georg Friedrich Wöhler kauft von der Stadtgemeinde: "Ein Bauplätzlein von 1 Ruthe 244 Quadratschuh im Ochsengraben, stößt an die Brücke und gegen den Weg im Ochsengraben, neben der Stadtmauer und des Stadtknechts Zwinger". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase:
(1800) Wöhler läßt errichten: "Nr. 241 Ein zweistöckig Haus im Ochsengraben, an der Ochsengrabenbrücke und der Stadtmauer, auf alt Christoph Müller Nr. 240 stoßend, 1800 erbaut". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase:
(1876) Spahr verkauft das Haus an den Weingärtner Christian Martin, Christians Sohn: "Nr. 241 Ein zweistöckiges Wohnhaus (41 qm) mit geträumten Kellerle, Hofraum (2 qm). Nr. 241A Wohnhausanbau, zweistöckig (10 qm), an der Ochsengrabenbrücke, auf zwei Seiten an die Stadtmauer angebaut, neben der Stadtmauer und dem Garten". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

 **Besitzer:in**

1. Besitzer:in:
(1799 - 1800) Wöhler, Georg Friedrich

Bemerkung Besitz: kauft Bauplätzle am Ochsengraben

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Bauplatz

Beruf / Amt / Titel: — keiner

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Besitzer:in:
(1800 - 1820) Wöhler, Georg Friedrich

Bemerkung Besitz: besitzt; erbaut Haus

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Neubau Haus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

3. Besitzer:in: Merkle, Matthäus
(1820 - 1826)

Bemerkung Besitz: kauft von Wöhrer

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

4. Besitzer:in: Deisinger, Gottfried
(1826 - 1847)

Bemerkung Besitz: kauft von Merkle

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

5. Besitzer:in: Deisinger, Erben
(1847)

Bemerkung Besitz: besitzen

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

6. Besitzer:in: Istler, Friedrich
(1847 - 1874)

Bemerkung Besitz: kauft von Erben Deisinger

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Weber**Betroffene Gebäudeteile:** = keine**7. Besitzer:in:** Spahr, Friedrich
(1874 - 1876)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Weber**Betroffene Gebäudeteile:** = keine**8. Besitzer:in:** Martin, Christian
(1876)

Bemerkung Besitz: kauft von Spahr

Bemerkung Familie: Sohn des Christian Martin

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Weingärtner**Betroffene Gebäudeteile:** = keine **Zugeordnete Dokumentationen**

- Besigheimer Häuserbuch

 **Beschreibung****Umgebung, Lage:** Vorstadtbereich Ochsengraben.**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Ehemaliges zweistöckiges Fachwerkwohnhaus (Nr. 241) mit Giebeldach, an der "Ochsengrabenbrücke" vor dem Oberen Tor, erbaut um 1800 und inzwischen abgebrochen. (a)**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** = keine Angaben**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** = keine Angaben**Bestand/Ausstattung:**

— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: — keine Angaben

Konstruktion/Material: — keine Angaben