Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/231314069147/

ID: 231314069147 **Datum:** 18.08.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Adlergasse
Hausnummer:	7/9
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemskizze Querschnitt Dachwerk, Binderquerachse

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Bildbeschreibung:
Westansicht

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen



Bildbeschreibung:
Systemskizze Grundriss 1. Dachgeschoss, Ausschnitt

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Untersuchung des zweigeschossigen Gebäudekomplexes beschränkte sich auf den Dachbereich des nördlichen Hauses Nr. 7. Das hier angetroffene Dachwerk ist Teil einer gemeinsamen, auch über den Hausbereich Nr. 9 in den Jahren 1799/ 1800 (d) abgezimmerten Dachkonstruktion.
Im aufgenommenen Bereich ist die erste Querbinderachse im Norden direkt vor dem hoch aufragenden Massivgiebel des Hauses Nr. 5 angeordnet. An dieser Brandwand, ursprünglich Bestandteil des Nachbarhauses, sind im Dachspitz des untersuchten Hauses die Anschlussspuren eines älteren und tiefer liegenden Satteldaches erkennbar.
Auf der Gegenseite wird von außen deutlich, dass der Südgiebel des Gebäudeteiles Nr. 9 Bestandteil des Doppelhauses ist. An diese Brandwand lehnt sich das tiefer liegende Dach des Hauses Nr. 11 an.

1. Bauphase: Errichtung der Dachkonstruktion um 1799/ 1800 (d).
(1800)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Doppelhaus liegt im Stadtzentrum und steht traufseitig an der Ostseite der Adlergasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Doppelhaus; zweigeschossiger, verputzter Massivbau mit gemeinsamem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das mit seinem Dachwerk traufständig zur Gasse ausgerichtete Doppelhaus besitzt ein über das Gassenniveau anstehendes Sockelgeschoss. Darüber liegt das Erdgeschoss, welches durch zwei, seitlich der mittigen Trennwand liegende Außentreppen erschlossen ist.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Traufständiges Dachwerk.