Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/271315059171/

ID: 271315059171 **Datum:** 14.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rheingasse
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	40/1
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Konstanz, Rheingasse 23 (Schoenenberg 2008)

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahr 1909 durch die Stuttgarter Architekten Hummel und Förster erbaut. (a)

1. Bauphase:
(1909)

erbaut im Jahr 1909 von den Stuttgarter Architekten Hummel und Förstner (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/ hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude liegt am nördlichen Rand des Altstadtbereichs, Stadtteil Niederburg auf der westlichen Seite der Rheingasse und bildet das Eckhaus Rheingasse/Rheinsteige.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweiflügeliges Wohnhaus mit je drei Geschossen und erhöhtem Kellergeschoss; Sandsteinquaderbau, z.T. verputzt; das Hauptgebäude wird durch ein Satteldach bekrönt und besitzt ein Zwerchhaus und Fenstererker, der Kniestock und die Giebel sind fachwerksichtig; Südflügel mit einseitig abgewalmtem Satteldach; im Westeck durchlaufender, dreiseitiger Turm.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Putz
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Quader

Konstruktion/Material:	Sandsteinsockel Obergeschosse verputzt Fachwerkgiebel