Wohn- und Geschäftshaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311319029137/

ID: 311319029137 **Datum:** 10.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Mühlbergle
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Gebäudes und des Kellers unbekannt.

1. Bauphase:
(1200 - 1300)

Bauteile des Kellers aus dem 13. Jh. (nicht mehr erhalten)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1874)	Erstellung eines neuen Dachstuhles. Dachneigung steiler als vorher. Dacheindeckung mit Schiefer.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach

3. Bauphase: (1900)	Baue einer Gaube auf der Nordseite des Satteldaches und Verlegung des Kamines.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Handwerkerhaus
	  • Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

4. Bauphase: (1928)	Umbau zu Bäckerei mit Backofen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohn- und Geschäftshaus
	• Gewerbe- und Industriebauten
	  • Bäckerei, Backhaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Feuerstätten

5. Bauphase: (1971 - 1975)	Gebäude wurde abgebrochen und neu überbaut. Vollständige Unterkellerung mit Tiefgarage.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Im EG befand sich die Bäckerei mit Laden, Lager und Backofen. Das Obergeschoss wurde zur Wohnnutzung genutzt. Das Dach erstreckt sich über ein Vollgeschoss und Spitzboden. Das Gebäude war teils unterkellert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss des Gebeäudes erstreckte sich über zwei zueinander versetzte Rechtecke.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude wurde Anfang der 80er Jahre abgerissen.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Der Keller wies ein Tonnengewölbe auf. Beim Abbruch zeigten sich zugemauerte romanische Rundbögen, welche vermutlich Reste eines romanischen Steinhauses waren.