

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311319029137/>

ID: 311319029137

Datum: 10.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Mühlbergle
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Gebäudes und des Kellers unbekannt.

1. Bauphase: Bauteile des Kellers aus dem 13. Jh. (nicht mehr erhalten)
(1200 - 1300)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
2. Bauphase: (1874)	Erstellung eines neuen Dachstuhles. Dachneigung steiler als vorher. Dacheindeckung mit Schiefer.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Gewölbe• Tonnengewölbe• Dachform• Satteldach
3. Bauphase: (1900)	Baue einer Gaube auf der Nordseite des Satteldaches und Verlegung des Kamines.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Handwerkerhaus• Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Gewölbe• Tonnengewölbe
4. Bauphase: (1928)	Umbau zu Bäckerei mit Backofen
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus• Gewerbe- und Industriebauten• Bäckerei, Backhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Detail (Ausstattung)• bemerkenswerte Feuerstätten
5. Bauphase: (1971 - 1975)	Gebäude wurde abgebrochen und neu überbaut. Vollständige Unterkellerung mit Tiefgarage.

Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus

 **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Kellerdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	— <i>keine Angaben</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Im EG befand sich die Bäckerei mit Laden, Lager und Backofen. Das Obergeschoss wurde zur Wohnnutzung genutzt. Das Dach erstreckt sich über ein Vollgeschoss und Spitzboden. Das Gebäude war teils unterkellert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss des Gebäudes erstreckte sich über zwei zueinander versetzte Rechtecke.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude wurde Anfang der 80er Jahre abgerissen.
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— <i>keine Angaben</i>
Konstruktion/Material:	Der Keller wies ein Tonnengewölbe auf. Beim Abbruch zeigten sich zugemauerte romanische Rundbögen, welche vermutlich Reste eines romanischen Steinhauses waren.