

Keller

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311319029139/>

ID: 311319029139

Datum: 10.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Straße: | Mühlbergle |
| Hausnummer: | 5 |
| Postleitzahl: | 73525 |
| Stadt-Teilort: | Schwäbisch Gmünd |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ostalbkreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Schwäbisch Gmünd |
| Wohnplatz: | Schwäbisch Gmünd |
| Wohnplatzschlüssel: | 8136065056 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bauphase: (1926) | Einbau eines Kamines im DG. |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Kellerdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: — *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** — *keine Angaben*

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** Das Gebäude besaß zwei Vollgeschoss, ein Dachgeschoss mit Spitzboden und ein Kellergeschoss.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** Das Gebäude wurde Anfang der 80er Jahre abgerissen.

Bestand/Ausstattung: — *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: — *keine Angaben*

Konstruktion/Material: — *keine Angaben*