

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311319029140/>

ID: 311319029140

Datum: 10.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Mühlbergle
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase: Einbau eines Aborts und Bades im OG.
(1948)

Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**— *keine Angaben* **Zugeordnete Dokumentationen**

- Kellerdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	— <i>keine Angaben</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude setzt sich aus drei Vollgeschossen, einem Dachgeschoss und einem Kellergeschoss zusammen. Der Dachboden ist nicht ausgebaut.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Gebäude erstreckt sich auf einem trapezförmigen Grundriss und steht traufseitig zum Mühlberge. Der Keller befindet sich im straßenseitigen Teil des EG-Grundrisses.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• Unterbaugerüst• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Backstein• Beton• Holz
Konstruktion/Material:	<p>Das Gebäude ist in Fachwerkbauweise errichtet. Das Fachwerk ist vermutlich in Stockwerkbauweise ausgeführt und von außen verschiefert. Überkrönt wird das Gebäude von einem Satteldach.</p> <p>Die Wände des Kellers sind verputzt. In den oberen</p>

Mauerwerksbereichen sind Backsteine erkennbar. Die Decke eine Stahlträger-Betondecke. Boden und Treppe sind ebenfalls aus Beton.