

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311319029141/>

ID: 311319029141

Datum: 10.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Mühlbergle
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase: 19./20. Jahrhundert:
(1800 - 2000) Errichtung des Kellers.

Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau• Unterbau aus Stein (gestelzt)

2. Bauphase: Ausbau des Dachgeschosses.
(1891)

Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Zwerchhaus/-häuser• Verwendete Materialien• Holz

3. Bauphase: Einbau eines Backofens für Bäckerei.
(1900) Ausbau des Dachgeschosses.

Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus• Gewerbe- und Industriebauten• Bäckerei, Backhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Detail (Ausstattung)• bemerkenswerte Feuerstätten

4. Bauphase: Einbau eines Aborts und Spülbeckens.
(1934)

Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach

- Zwerchhaus/-häuser
- Verwendete Materialien
- Holz

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Kellerdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Im Norden in der Altstadt gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude weist einen rechteckigen Grundriss auf und steht traufständig zum Mühlbergele. Es besitzt zwei Vollgeschossen, ein Keller- und Dachgeschoss mit Spitzboden. Darauf ein Satteldach mit zur Straße zeigendem Zwerchhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Die Aufteilung erfolgt in zwei Schiffe und zwei Zonen. Der Keller befindet sich unter der straßenseitigen Hälfte des Gebäudes.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Zwerchhaus/-häuser• Mischbau• Obergeschoss(e) aus Holz• Unterbau aus Stein (gestelzt)• Verwendete Materialien• Holz• Stein
Konstruktion/Material:	Das Erdgeschoss ist in Massivbauweise ausgeführt, die darüberliegenden Geschosse sind aus Fachwerk.