Wohn- und Geschäftshaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/321212409288/

ID: 321212409288 **Datum:** 09.10.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hussenstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk wurde im 15. oder 16. Jh aufgeschlagen, vermutlich unter Hinzunahme von Teilen des Vorgängerdaches.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse des Dachwerks
- Bauhistorische Untersuchung des Dachwerks mit dendrochronologischer Altersbestimmung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude steht inmitten der Konstanzer Altstadt in unmittelbarer Nähe zur Dreifaltigkeitskirche als Eckhaus einer Häuserzeile.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Bau, traufständig zur Hussenstraße. 3 x 4 Achsen. Satteldach mit Halbwalm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Bis auf geringe Setzungen weist das Dachwerk keine Schäden auf
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*