

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/321319029136/>

ID: 321319029136

Datum: 09.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Mühlbergle
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des ehemaligen Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase: Einrichtung einer Bäckerei im Wohnhaus.
(1895)

Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohn- und Geschäftshaus• Gewerbe- und Industriebauten<ul style="list-style-type: none">• Bäckerei, Backhaus
2. Bauphase: (1949)	Bau eines Balkones im 1.DG mit Veränderung der Dachneigung.
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Holz
3. Bauphase: (1971 - 1975)	Gebäude wurde abgebrochen und neu überbaut. Vollständige Unterkellerung mit Tiefgarage.
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt

 **Besitzer:in**

▬ *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Kellerdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	▬ <i>keine Angaben</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude war zweigeschossig mit zweigeschossigen Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss setzte sich aus zwei versetzten Rechtecken zusammen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude wurde Anfang der 80er Jahre abgerissen.
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	— <i>keine Angaben</i>
Konstruktion/Material:	— <i>keine Angaben</i>