

## Wohn- und Geschäftshaus = Mühlbergle 16?

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/341319029129/>

ID: 341319029129

Datum: 07.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Postgasse
<b>Hausnummer:</b>	11
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	575
<b>Historischer Straßename:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— <i>keine</i>

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Lageplan 22.02.1908

**Abbildungsnachweis:**  
— `OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY`

### Objektbeziehungen

— *keine*

### Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Kellers und des Gebäudes unbekannt.

**1. Bauphase:**  
(1876) Anbau einer Holzremise im Hinterhof. Die Remise grenzt an das Gebäude Postgasse 9 (Blaue Ente) an. Es ist zweigeschossig mit einem höheren Erdgeschoss. Das Dach ist als Pultdach ausgebildet.

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Konstruktionsdetail:**

- Verwendete Materialien
  - Holz
- Dachform
  - Pultdach

**2. Bauphase:**  
(1908) Neubau nach Brand. Standort der Remise wird mit neuem Gebäude überbaut.

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

## Besitzer:in

— keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

• Kellerdokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Gebäude Postgasse 11 befindet sich gegenüber der Einmündung der Franziskanergasse.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten

<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul> <p>▬ keine Angaben</p>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Der Gewölbekeller hat einen rechteckigen Grundriss und befindet sich unter dem südwestlichen Teil des aufgehenden Gebäudes. Der Gewölbescheitel verläuft quer zur Postgasse
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	abgerissen?
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	▬ keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Stein</li></ul></li><li>• Gewölbe<ul style="list-style-type: none"><li>• Tonnengewölbe</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	Das Tonnengewölbe und die Wände des historischen Kellers sind vollständig verputzt.  Die restlichen Keller sind neuzeitliche Flachkeller.