

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/351319029121/>

ID: 351319029121

Datum: 06.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung


### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Postgasse
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Lageplan Schwäbisch Gmünd 23.01.1969

**Abbildungsnachweis:**  
— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit unbekannt

**1. Bauphase:** (1882) Veränderungen am Gebäude (Art unbekannt).

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

**2. Bauphase:** (1925) Veränderungen im EG. Erweiterung des Ladenbereiches mit Veränderung der Fenster zur Straße.

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
- Dachform
  - Satteldach

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

• Kellerdokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Alte Postamt befindet sich gegenüber der Postgasse 1.

**Lagedetail:**

- Siedlung

<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadt</li><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Das dreistöckige Gebäude mit Satteldach und Gewölbekeller steht traufständig zur Postgasse.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Der Grundriss stellt ein unregelmäßig, trapezartiges verzogenes Rechteck dar und ist in zwei Zonen und zwei Schiffe eingeteilt. Der Keller erstreckt sich über den gesamten Grundriss des Gebäudes. Der Gewölbescheitel ist quer zur Postgasse angelegt.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Romanischer 4-teiliger Türbogen als Kellerzutritt.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	■ <i>keine Angaben</i>



### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none"><li>• bemerkenswerte Türen</li><li>• besondere Bodenbeläge</li></ul></li><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• Bruchstein</li></ul></li><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Stein</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	Zutritt zum Keller erfolgt durch einen 4-teiligen Türbogen aus Stubensandstein über zwei Schilfsandsteinstufen. Die Wände sind verputzte Bruch- und Hausteinauflagen aus Stubensandstein. Das Tonnengewölbe ist aus Schilfsandstein. Der Boden wird aus großformatigen Sandsteinplatten gebildet.