Wohn- und Geschäftshaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/351319029122/

ID: 351319029122 **Datum:** 06.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	3/3a
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan Schwäbisch Gmünd 23.01.1969

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit unbekannt

1. Bauphase: (1908)	Errichtung eines Neubaus um 1908 (a) nachdem Postgasse 3 abgebrannt ist.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
2. Bauphase: (1950)	Einbau eines Ladengeschäftes im EG um 1950 (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohn- und Geschäftshaus
	• Gewerbe- und Industriebauten
	  • Brauerei

3. Bauphase: (1970)	Anbau einer Verkaufsfläche 1970 (a) im Hinterhof.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung

	parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Alte Postamt befindet sich schräg gegenüber der Postgasse 3.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es ist ein dreigeschossiges Gebäude mit eingeschossigem Keller. Das Satteldach erstreckt sich über zwei Geschosse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss ist unregelmäßig, L-förmig.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe • Tonnengewölbe
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*