

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/351319029122/>

ID: 351319029122

Datum: 06.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	3/3a
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan Schwäbisch Gmünd 23.01.1969

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit unbekannt

1. Bauphase:
(1908) Errichtung eines Neubaus um 1908 (a) nachdem Postgasse 3 abgebrannt ist.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

2. Bauphase:
(1950) Einbau eines Ladengeschäftes im EG um 1950 (a).

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
- Gewerbe- und Industriebauten
- Brauerei

3. Bauphase:
(1970) Anbau einer Verkaufsfläche 1970 (a) im Hinterhof.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung

parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Alte Postamt befindet sich schräg gegenüber der Postgasse 3.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Es ist ein dreigeschossiges Gebäude mit eingeschossigem Keller. Das Satteldach erstreckt sich über zwei Geschosse.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

Der Grundriss ist unregelmäßig, L-förmig.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
- Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:

— keine Angaben